



รูปที่ 2 การสอดปรอท ให้จับปรอทเหมือนเวลาจับปากกาหรือ
ดินสอ ให้กระเปาะปรอทอยู่ด้านนอก จับให้แน่น แล้ว
สอดมือ โดยการหมุนแบนดังในรูปสัก 3-4 ครั้ง